

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **T2SV**

Alder:

Del manglet

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Sørvestre del manglet
Erstattet med ny spiss i Kviknekleber
Festet med steinlim og flikket med kalkmørtel.
Dyblet med 4 mm syrefast stål.

Stein før: Del manglet

Stein brukt: Kviknekleber

Hugget: På stedet

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: