

Før/under restaurering

Etter restaurering

Vegg: **Korets sørvegg**

Detalj nr.: **T2V**

Alder:

1870 rest. senere

Klikk på bilde for forstørrelse

Beskrivelse av tilstand,
inngrep og bruk av
materialer:



Vestre spiss hadde skader etter rustspregning.
Dybel ble fjernet og opprinnelig del montert tilbake med steinlim
tilsatt steinstøv.
Dyblet med 4 mm syrefast stål

Stein før: Stavangerkleber

Stein brukt: Eksisterende deler

Hugget: Ingen

Gipsavst.: Nei

Kommentarer/oppfølging: